

Акт № 1 от 01.10.2024 г.

**технического обследования водопровода по адресу: Нижегородская область,
городского округа Воротынский, д. Варварино.**

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Муравьев В.С. начальник отдела развития территорий администрации городского округа Воротынский Нижегородской области

Члены комиссии: Зиновьева Т.И. заведующий сектором отдела развития территории администрации городского округа Воротынский Нижегородской области
Егоров А.В. заместитель начальника отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации городского округа Воротынский Нижегородской области

провела обследование водопровода стального диаметром 100 по адресу: Нижегородская область, городского округа Воротынский, д. Варварино с выездом на место и установила следующее:

№	Конструктивный элемент	Состояние	Необходимые работы
1	Водопровод	Локальные повреждения, следы коррозии в результате процесса гниения. Водопроводная сеть не выполняет свои функции, не выдерживает уровень напора, уровень работоспособности понижен. Имеются частичные прорывы, нарушение целостности трубопровода. Выявлены множественные дефекты стального трубопровода.	Комиссия принимает решение о необходимости замены данного участка стального трубопровода, пришедшего в негодность, с одновременной заменой труб из полиэтилена.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:
Зав. сектором отдела

Заместитель начальника



В.С. Муравьев

Т.И. Зиновьева

А.В. Егоров