

Акт № 3 от 02.09.2024 г.

технического обследования артезианской скважины по адресу: Нижегородская область, городского округа Воротынский, с. Фокино, на ул. Советская.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Муравьев В.С. начальник отдела развития территорий администрации городского округа Воротынский Нижегородской области

Члены комиссии: Халаимов А.М. заместитель начальника отдела развития территории администрации городского округа Воротынский Нижегородской области

Егоров А.В. заместитель начальника отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ городского округа Воротынский Нижегородской области

провела обследование артезианской скважины по адресу: Нижегородская область, городского округа Воротынский, с. Фокино, на ул. Советская с выездом на место и установила следующее:

№	Конструктивный элемент	Состояние	Необходимые работы
1	Водонапорная башня	В результате заиливания скважина полностью выходит из строя. Артезианская скважина находится в аварийном состоянии. Воды в скважине мало. Артезианская скважина не выполняет свои функции.	Комиссия принимает решение о необходимости замены стальной водонапорной башни, пришедшей в негодность, с одновременной заменой.

Председатель комиссии:

В.С. Муравьев

Члены комиссии:

Зам. начальника отдела

А.М. Халаимов

Зам. начальника отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ

А.В. Егоров

