

Акт № 1 от 02.09.2024 г.

технического обследования водонапорной башни по адресу: Нижегородская область,
городского округа Воротынский, с. Сомовка, на ул. Кирова.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Муравьев В.С. начальник отдела развития территорий
администрации городского округа Воротынский
Нижегородской области

Члены комиссии:

Халаимов А.М. заместитель начальника отдела развития
территории администрации городского округа
Воротынский Нижегородской области

Егоров А.В. заместитель начальника отдела по
строительству, архитектуре и ЖКХ городского
округа Воротынский Нижегородской области

провела обследование водонапорной башни по адресу: Нижегородская область,
городского округа Воротынский, с. Сомовка, на ул. Кирова с выездом на место и
установила следующее:

№	Конструктивный элемент	Состояние	Необходимые работы
1	Водонапорная башня	Локальные повреждения, следы коррозии в результате процесса гниения, дно отсутствует. Водонапорная башня не выполняет свои функции, не выдерживает уровень напора, уровень работоспособности понижен. Имеются частичные прорывы, нарушение целостности башни. Выявлены множественные дефекты стальной башни.	Комиссия принимает решение о необходимости замены стальной водонапорной башни, пришедшей в негодность, с одновременной заменой.

Председатель комиссии:

В.С. Муравьев

Члены комиссии:

Зам. начальника отдела

А.М. Халаимов

Зам. начальника отдела по
строительству, архитектуре и ЖКХ

А.В. Егоров

