

Акт № 1 от 02.09.2024 г.

технического обследования артезианской скважины по адресу: Нижегородская область, городского округа Воротынский, с. Отары в 0,2 км. восточнее села на пойменной трассе (15 метров к северо-востоку от дома №172 по улице Зеленой).

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Муравьев В.С. начальник отдела развития территорий администрации городского округа Воротынский Нижегородской области

Члены комиссии: Карзаков И.В. заместитель начальника отдела развития территории администрации городского округа Воротынский Нижегородской области

Егоров А.В. заместитель начальника отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ городского округа Воротынский Нижегородской области

провела обследование артезианской скважины по адресу: Нижегородская область, городского округа Воротынский, с. Отары в 0,2 км. восточнее села на пойменной трассе (15 метров к северо-востоку от дома №172 по улице Зеленой) с выездом на место и установила следующее

№	Конструктивный элемент	Состояние	Необходимые работы
1	Артезианская скважина	Обсадная труба прогнила в нескольких местах в следствии чего происходит попадание в скважину верховых вод , что ухудшает качество подаваемой воды в систему водопровода .	Комиссия принимает решение о необходимости ремонта артезианской скважины

Председатель комиссии:

В.С. Муравьев

Члены комиссии:

Зам. начальника отдела

И.В. Карзаков

Зав. сектором строительства

А.В. Егоров

