

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации  
Княгининского муниципального округа

Д.А. Макаров

09 2024 г.



## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

25.09.2024 г.

Комиссия в составе заместителя главы администрации Княгининского муниципального округа Нижегородской области Д.А. Макарова, заместителя начальника отдела по взаимодействию с сельскими территориями управления по благоустройству и развитию территорий администрации Княгининского муниципального округа М.А. Струкалёва. Директора МУП «Княгининское ЖКХ» Княгининского муниципального округа произвели обследование водопроводных сетей от скажины расположенной в 360 метров на северо-восток от д.26 по ул. Советская, до д.1 по ул. Молодежная, и от д.2 по ул. Н. Островское до д. 2 по ул. Молодежная, и водонапорной башни ул. Н.Островского в с. Островское Княгининского муниципального округа Нижегородской области.


При обследовании было выявлено:

1. Водопроводные сети от скажины расположенной в 360 метров на северо-восток от д.26 по ул. Советская, до д.1 по ул. Молодежная, и от д.2 по ул. Н. Островское до д. 2 по ул. Молодежная, и водонапорной башни ул. Н.Островского в с. Островское построены в период с 1990 г. по 1986 г. и его ремонт, либо реконструкция в течении эксплуатации не проводилась за исключением устранения локальных порывов и утечек.
2. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 3184 метра, из них ремонт необходим на водопроводных сетях протяженностью 1 300 метров.
3. Трубопровод водопроводной сети положен в грунте на глубине 2,0м, выполнен из стальных труб диаметром 50мм. Стыки и врезы металлические сварные. Из-за длительных сроков эксплуатации находятся в ветхом состоянии и не выдерживают рабочего давления воды.
4. Периодичность прорывов водопровода в 2024 году составила 7 раз с полным падением давления водоподачи.
5. Водонапорная башня (ВНБ) имеет малый объем (12 м<sup>3</sup>) и не обеспечивает водоснабжение в пиковые нагрузки.
6. Локальные работы по ремонту водопроводных сетей не решают вопрос безаварийного водоснабжения населения.
7. Ввиду частых прорывов водопроводных сетей имелись факты попадания в питьевую воду грунтовых вод, что приводит к снижению качества воды и риску использования её населением в бытовых целях.

Комиссия пришла к общему выводу о необходимости проведения следующих работ:

1. Замена водопровода (от скважины расположенной в 360 метров на северо-восток от д.26 по ул. Советская до д.2 по ул. Н Островского)
2. Замена водопровода (от д.2 по ул. Н Островского до д. 25 по ул. Н. Островского)
3. Замена водонапорной башни (ул. Н. Островского)

Подписи:



Д.А. Макаров



М.А. Струкалёв



М.В. Долгов