

АКТ

проверки состояния водонапорной башни

в д. Инютино Богородского муниципального округа от 29.10.2024 г.

Комиссия в составе:

заместителя главы администрации Богородского муниципального округа –
Слугина Д.М.;

главного инженера МУП «УВКХ» - Позднякова Д.А.;

главного специалиста сектора экологии - Романова А.Ю.

произвела обследование водонапорной башни в д. Инютино Богородского
муниципального округа Нижегородской области, расположенной на участке с
координатами 55.937510, 43.879532.


В ходе обследования установлено:

В результате длительной эксплуатации подземная часть башни изъедена
коррозией на 70 %. На наземной части башни видны следы сквозной коррозии
металла. В колодце управления башней запорная арматура имеет износ более 80
%, корпусе чугунных задвижек имеют трещины.


Вывод комиссии:

Ремонт водонапорной башни невозможен и нецелесообразен.

Члены комиссии:


_____ Слугин Д.М.


_____ Поздняков Д.А.


_____ Романов А.Ю.