

Акт № 3 от 01.10.2024 г.

технического обследования водопровода по адресу: Нижегородская область,
городского округа Воротынский, с. Покров Майдан, на ул. Школьная.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Муравьев В.С. начальник отдела развития территорий администрации городского округа Воротынский Нижегородской области

Члены комиссии: Гришунин А.С. заместитель начальника отдела развития территории администрации городского округа Воротынский Нижегородской области
Егоров А.В. заместитель начальника отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ городского округа Воротынский Нижегородской области

провела обследование водопровода стального диаметром 76 по адресу: Нижегородская область, городского округа Воротынский, с. Покров Майдан, на ул. Школьная с выездом на место и установила следующее:

№	Конструктивный элемент	Состояние	Необходимые работы
1	Водопровод	Локальные повреждения, следы коррозии в результате процесса гниения. Водопроводная сеть не выполняет свои функции, не выдерживает уровень напора, уровень работоспособности понижен. Имеются частичные прорывы, нарушение целостности трубопровода. Выявлены множественные дефекты стального трубопровода.	Комиссия принимает решение о необходимости замены данного участка стального трубопровода, пришедшего в негодность, с одновременной заменой труб из полиэтилена.

Председатель комиссии:

В.С. Муравьев

Члены комиссии:
Зам. начальника отдела

А.С. Гришунин

Заместитель начальника

А.В. Егоров

