

**Акт обследования
автомобильных дорог
ул. Новая в д. Шишенино от д. № 19 до д. № 43
и ул. Центральная в д. Пигалево от д. № 1 до д. № 31 Воскресенского
муниципального округа Нижегородской области**

д.Шишенино, д.Пигалево

04.10.2024

Комиссия в составе заместителя главы администрации Воскресенского муниципального округа, начальника управления по благоустройству и работе с территориями Воскресенского муниципального округа Нижегородской области Пайкова В.Е., и.о. начальника отдела благоустройства Лобанова Н.А., начальника Владимирского территориального отдела Воскресенского муниципального округа Нижегородской области Лепехина С.В. и руководителя инициативной группы Лакеев А.Н. произвела обследование состояния дорог в д. Шишенино протяженностью 610 м и д. Пигалево протяженностью 500 м и установила следующее:

Проезжая часть полотна имеет сильную колеиность, выбоины и ямы различной длины и ширины.

Для того, чтобы привести дороги в удовлетворительное состояние, необходимо:

- 1.Ремонт дороги по ул.Новая д. Шишенино от д. № 19 до д. № 43
Песок, щебень, ширина 3 м., протяжённость 610 м. п.
- 2.Ремонт дороги по ул. Центральная д.Пигалево от д. № 1 до д. № 31
Песок, щебень, ширина 3 м., протяжённость 500 м. п.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



В.Е.Пайков

Н.А.Лобанова

С.В. Лепехин

А.Н.Лакеев