

Акт №1 от 01.10.2024г.

технического обследования водопровода по адресу: Нижегородская область, г.о Воротынский, в п. Красная горка, ул. Советская, ул. Лесная.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Муравьев В.С. начальник отдела развития территорий администрации городского округа Воротынский Нижегородской области.

Члены комиссии:

Пономаренко С.В. заместитель начальника отдела развития территорий администрации городского округа Воротынский Нижегородской области.

Егоров А.В. заместитель начальника отдела по строительству, архитектуре и ЖКХ городского округа Воротынский Нижегородской области.

провела обследование водопровода по адресу: Нижегородская область, городской округ Воротынский, п. Красная Горка, ул. Советская, ул. Лесная с выездом на место и установила следующее:

№	Конструктивный элемент	Состояние	Необходимые работы
1	Водопровод	Локальные повреждения, следы коррозии в результате процесса гниения. Водопровод не выполняет свои функции, не выдерживает уровень давления, уровень работоспособности понижен. Имеются частичные прорывы, нарушение целостности водопровода. Выявлены множественные дефекты запорной арматуры.	Комиссия принимает решение о необходимости замены водопровода пришедшего в негодность.

Председатель комиссии:

В.С. Муравьев

Члены комиссии:

Зам. начальника отдела

С.В. Пономаренко

Зам. начальника отдела

А.В. Егоров

