

Утверждаю:

Начальник территориального отдела №5
Шатковского муниципального округа
Нижегородской области

В.Н.Куркин

А К Т

обследования объекта

по адресу: Нижегородская обл., Шатковский р-н., с. Неледино «Ремонт водопроводной башни в с.Неледино Шатковского муниципального округа Нижегородской области».

25 сентября 2024г.

с. Неледино

Комиссия в составе:

Куркин В.Н. – начальник территориального отдела №5

Н.В.Буланова – специалист территориального отдела №5


А.Д.Оглоткина – документовед по работе с землей территориального отдела №5

Произвела обследование водопроводной башни в с.Неледино Шатковского муниципального округа Нижегородской области : Нижегородская обл., Шатковский р-н., с. Неледино в целях определения её соответствия требованиям, предъявляемым к водопроводной башне и выявления объективных причин, на эксплуатационные качества, внешний вид и условия содержания данного объекта .

Вывод: состояние водопроводной башни в с.Неледино оценивается как неудовлетворительное : за время многолетнего использования башня подверглась коррозии и пришли в негодность, происходит утечка воды.

Требуется ремонт, для приведения водопроводной башни в надлежащее состояние .

Члены комиссии:

/  / Куркин В.Н.

/  / Буланова Н.В.

/  / Оглоткина А.Н.