

**Акт обследования  
автомобильных дорог  
ул. Набережная в д. Елдеж от д. № 1 до д. № 57  
и ул. Прудовая в с. Глухово от д. № 1 до д. № 9  
ул. Береговая в с. Глухово от д. № 6 до д. № 20  
ул. Садовая в с. Глухово от д. № 13 до ул. Береговая д. 15  
Воскресенского муниципального округа Нижегородской области**

д. Елдеж, с. Глухово

04.10.2024

Комиссия в составе заместителя главы администрации Воскресенского муниципального округа, начальника управления по благоустройству и работе с территориями Воскресенского муниципального округа Нижегородской области Пайкова В.Е., и.о. начальника отдела благоустройства Лобанова Н.А., начальника Глуховского территориального сектора администрации Воскресенского муниципального округа Нижегородской области Дубовой И.Ю., начальника Нахратовского территориального сектора администрации Воскресенского муниципального округа Нижегородской области Солодовой С.Н. и руководителя инициативной группы Кузнецовой А.Ю. произвела обследование состояния дорог в д. Елдеж протяженностью 890 м и с. Глухово протяженностью 945 м и установила следующее:

Проезжая часть полотна имеет сильную колеиность, выбоины и ямы различной длины и ширины.

Для того, чтобы привести дороги в удовлетворительное состояние, необходимо:

1. Ремонт дороги по ул. Набережная в д. Елдеж от д. № 1 до д. № 57

Песок, щебень, ширина 3 м., протяжённость 890 м. п.

2. Ремонт дороги

по ул. Прудовая в с. Глухово от д. № 1 до д. № 9

по ул. Береговая в с. Глухово от д. № 6 до д. № 20

по ул. Садовая в с. Глухово от д. № 13 до ул. Береговая д. 15

Песок, щебень, ширина 3 м., протяжённость 945 м. п.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



*Handwritten signature of V.E. Paikov*

В.Е.Пайков

*Handwritten signature of N.A. Lobanova*

Н.А.Лобанова

*Handwritten signature of I.Yu. Dubova*

И.Ю. Дубова

*Handwritten signature of S.N. Solodova*

С.Н. Солодова

*Handwritten signature of A.Yu. Kuznetsova*

А.Ю. Кузнецова