

**Бахтызинский территориальный отдел территориального управления  
администрации Вознесенского муниципального округа  
Нижегородской области**

**Акт № 1**

обследования водопровода по ул. Полевая от скважины до дома № 85 в с. Суморьево  
Вознесенского муниципального округа  
Нижегородской области

20 августа 2024 года

Комиссия в составе:

Рыжов А.П. – Начальник Бахтызинского территориального отдела территориального управления администрации Вознесенского муниципального округа

Пучков М.И. – Начальник территориального управления администрации Вознесенского муниципального округа

Колотухин В.А. – Главный специалист сектора по вопросам ЖКХ и экологии администрации Вознесенского муниципального округа

Кунавина Г.В. – Специалист I категории Бахтызинского территориального отдела территориального управления администрации Вознесенского муниципального округа

**Краткое описание водопровода по ул. Полевая от скважины до дома № 85 в с. Суморьево Вознесенского района Нижегородской области:**

1. Протяженность данного участка водопровода составляет 1400 м. ;
2. Трубопровод выполнен из железных водопроводных труб диаметром 110 мм.

**Дефекты и нарушения, выполненные в результате обследования:**

Состояние водопровода неудовлетворительное, изношенность большая. Происходят постоянные прорывы, пропускная способность в трубах снижена из-за коррозионных наростов внутри труб. В результате ремонтных работ на данном участке установлено более 50 хомутов, трубы рабочее давление не выдерживают, поэтому происходит частое отключение населения от водоснабжения.

**Заключение комиссии:**

Необходимо выполнить ремонт водопровода по ул. Полевая от скважины до д. № 85 в с. Суморьево Вознесенского района Нижегородской области

**Члены комиссии:**



А.П.Рыжов

М.И. Пучков

В.А.Колотухин

Г.В.Кунавина