



**Управление по работе с территориями Администрации
Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области**

АКТ

обследования технического состояния водопровода по ул. Мира в
р.п. Красные Баки Краснобаковского муниципального округа
Нижегородской области

03.09.2024 г.

Комиссия в составе:

Председатель – Кудряшов Виктор Александрович – заместитель начальника управления по работе с территориями администрации Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области

Члены комиссии:

Калямина Анна Николаевна – ведущий специалист управления по работе с территориями администрации Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области

Кустикова Елена Александровна – главный специалист Управления по работе с территориями администрации Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области

Произвела осмотр технического состояния водопровода, расположенный по ул. Мира в р.п. Красные Баки Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области. В результате осмотра выявлены следующие дефекты:

на данном участке водопровода неоднократно возникали аварийные ситуации в виде прорывов, создается низкое давление в системе, которое приводит к отсутствию воды в кранах домов у жителей улицы. Водопровод по ул. Мира сильно изношен, требует замены. Все эти факторы отрицательно сказываются на качестве снабжения водой жителей.

Вывод:

Для качественного и бесперебойного снабжения водой жителей ул. Мира, требуется произвести ремонт водопровода по вышеуказанной улице в р.п. Красные Баки Краснобаковского муниципального округа Нижегородской области.

Необходимо заменить 970 метров водопроводной трубы, поставить 9 колодцев диаметром 2 метра и 10 колодцев диаметром 1 метр. При прокладке водопровода чтобы не нарушить дорогу необходимо сделать два прокола (ул. Матросова, ул. Верхняя Слобода) и установить 8 пожарных гидрантов

Председатель комиссии

В.А. Кудряшов

Члены комиссии

А.Н. Калямина

Е.А. Кустикова