

АКТ

проведения функционального осмотра оборудования
детской спортивно-игровой площадки по ул. 1 Мая в с. Салганы
Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области

с. Салганы 22.09.2024 г.

Комиссия из числа членов инициативной группы в составе:

Председатель комиссии – Факеев Михаил Михайлович – начальник территориального отдела «Салганский» администрации Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области;

Члены комиссии:

Масягин С.Н. – заместитель начальника территориального отдела «Салганский» администрации Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области

Здыренкова В.С. – документовед территориального отдела «Салганский» администрации Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области

Ерыкалов В.И. – депутат Совета депутатов Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области

Провела функциональный осмотр, проверку комплектности и состояния оборудования детской спортивно-игровой площадки по ул. 1 Мая в с. Салганы Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области составила настоящий акт.

Владелец: Территориальный отдел «Салганский» администрации Краснооктябрьского муниципального округа Нижегородской области

Адрес детской площадки: Российская Федерация, Нижегородская область, Краснооктябрьский МО, с. Салган, ул. 1 Мая, территория рядом с д. 7

Краткое описание состояния оборудования игровой площадки::

1. Документация: Паспорт на детскую спортивно-игровую площадку отсутствует.

2. Характеристика поверхности игровой площадки: отсутствие поверхности, безопасной для занятий и игр детей

Поверхность игровой детской площадки – грунт.

3. Состояние оборудования детской игровой площадки:

№ п/п	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1.	Горка	Неисправна	Отсутствие краски на		

			некоторых элементах, повреждена поверхность для скатывания		
2.	Качели	Неисправны	Отсутствует сварочный шов на соединении трубы и кольца, который позволяет использовать качели по назначению		
3.	карусель	Исправна	Стерлась краска на некоторых элементах		
4.	Полукруглая детская лесенка	Неисправна	Отсутствуют сварочные швы на нескольких элементах		
5.	Качели большие	Исправна	Нет паспорта, не соответствует ГОСТ Р 52167-2012		
6.	Турник	Исправен	Нет паспорта, не соответствует ГОСТ Р 57538—2017		

4. Информационное обеспечение безопасности: информационная табличка отсутствует.

Сведения о несоответствии установленным требованиям безопасности:

Ударопоглощающее покрытие - отсутствует.

Заключение комиссии по результатам, проведенного осмотра и проверки детской спортивно-игровой площадки:

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского спортивно-игрового оборудования не соответствует эксплуатационной документации изготовителя и является небезопасной, требует замены на новое оборудование, соответствующее ГОСТ Р 57538—2017, ГОСТ Р 52167-2012.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



М.М. Факеев

С.Н. Масыгин

В.С. Здыренкова

В.И. Ерыкалов