

## АКТ

обследования технического состояния участка водопровода - «Замена водопровода в с. Криуша, ул. Школьная от скважины до колодца через дорогу ул. Советская Вознесенского муниципального округа Нижегородской области

»

с. Криуша 27.08.2024 года

Комиссия в составе:

Левушкин Владимир Евгеньевич – начальник Криушинского территориального отдела территориального управления администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области.

Вилкова Евгения Евгеньевна – специалист первой категории Криушинского территориального отдела территориального управления администрации Вознесенского муниципального округа Нижегородской области.

Пучков М.И. – начальник Территориального управления администрации Вознесенского муниципального округа

Членами комиссии было произведено обследование водопровода по ул. Школьная с. Криуша Вознесенского муниципального округа Нижегородской области, в ходе обследования установлено следующее:

Водопровод в с. Криуша был построен в 1982 году. За время пользования водопроводом, ни разу не проводился ремонт системы водоснабжения. Водопроводные сети по ул. Школьная с большим процентом износа, что приводит к частым прорывам. При каждом прорыве водопровода в систему попадает окружающая микрофлора, грязь.

### **Заключение комиссии:**

Необходимо выполнить «Замена водопровода в с. Криуша, ул. Школьная от скважины до колодца через дорогу ул. Советская Вознесенского муниципального округа Нижегородской области», для получения качественной воды и бесперебойного снабжения водой населения.

Подписи:



В.Е. Левушкин

Е.Е. Вилкова

М.И. Пучков